HC MA Notstrom

Protokoll Wartungsdienst

Kunde: Logicor (Leontos 2) Anlage: 00020877 WV1699 Motor: MTU	B.V. GM Ottendorf Okrilla MTU Leistung (kVA): Generator: AVK			AB Nr.: SA 20082191		
Typ: 12V4000 Nr.: 526100947	1250	Typ: AVK DSG 74M1-4 Nr.: 8725285A001		Schaltanlage:ERGE GMBH Typ: Nr.: E02022S/01004-02		
Wartungsübersicht (√ = geprüft un	nd in Ordnung X	= nachjustiert/instandge	esetzt und ir	Ordnung O = defekt)		
Probestart Motoröl prüfen/wechseln Ölprobe Ölfilter reinigen/wechseln Ölzentrifuge reinigen Ölkühler prüfen/reinigen Kraftstofffilter wechseln Kraftstoffanlage prüfen und entlütten Einspritzdüsen prüfen (lt. Hersteller) Luftfilter reinigen/wechseln Luftfilter-Wartungsanzeige prüfen Ansaugschläuche prüfen Ladeluftkühler prüfen/reinigen Kühlwasserfrostschutz prüfen - 35 °C	Wasserleiste Kühlwasserleiste Kühlwasserleiste Abgassamm Befestigung Ventile prüfe Ventildeckele Stopeinrichte Schmierstell	ppe prüfen prüfen/spannen/wechseln en prüfen schläuche prüfen prüfen nelleiste prüfen en prüfen en/einstellen (It. Hersteller dichtungen prüfen/erneu. ung prüfen en abschmieren	Befes Befes Blasti Dager Schal Kabel Value	stigungsschrauben prüfen/nachz. stigungsschrauben prüfen/nachz. sische Kupplung Sichtprüfung r.n. Herstellerangaben schmieren Itanlage reinigen Ilanschlüsse prüfen/nachziehen Imente prüfen sien prüfen/schmieren szeinrichtungen prüfen rheitseinrichtungen zwertgeber Tank prüfen üllsicherung Tank prüfen		
Manyal and alm Purde	a all bel	and und lies	A ochen	anyelat var.		
		8				
Schnellste Instandsetzung beauftragt		Angebot erforderlich	×			
Geliefertes Material						
	t/Name in Block	schrift (Monteur) Unt	1	lame in Blockschrift (Kunde)		





Service-Auftrag

Ständort: Schutte Störung/Auftrag	777 WW1699 GM Ottendorf erwälder Straße 22- 24 01458	Oknila MTU 3 Ottendorf Okrilla	Schlüssel: S1	
Wartungsdien	st			
Bericht	"	Betriebsstunden	125,59 Anlag	e steht auf Automatik
Brollant oh	a last dudyfull	1		1/1/1/
Name	Angaben M Datum Arbeitszeit von	o Di 24.08.21	Mi Do	Fr Sa/S
Hedler	bis Arbeitsstunden davon Überstunden Fahrzeit Fahrkilometer	Lange		
Materialaufwand			建筑建设	
	enöl Rubia TIR8600 180, L tofffilter H201WK P55 2.0 ST rgung Filter 6.0 ST		r WD13145/3 rgung Altöl,130205 naterial/Hilfsmateria	4.0 ST 180. L I 1.0 ST
		'		



Protokoll Inspektionsdienst

Generator: AVK Typ: AVK DSG 74M1 -4 Nr.: 526100947 Kontrolle bei Stillstand (V = geprüft und in Ordnung X = nachjustiert/instandgesetzt und in Ordnung O = defekt) Motorolstand prüfen	Anlage: 00020877 WV1699 GM Ottendorf Okrilla MTU					AB Nr.: SA 20082191			
Mötorlöstand prüfen Drehzahlregler Ölstand prüfen Einspritzsystem auf Leckage prüfen Ölstand Turbolader prüfen Ülstand In Ordnung I © = defekt) Automatikbetrieb/Netzausfalltest Netzparallelbetrieb/ÜSY Lastübernahme S Probelauf m. Lastwiderstand kW Kontrolle bei Betrieb (V = geprüft und in Ordnung I X = nachjustiert/instandgesetzt und in Ordnung I O = defekt) Anlasser – Luft Elektro Betriebsmeldungen Reglerfunktion Rückschaltverzögerung S Prequenz Nachlaufzeit min Leistung min kW max kW Öldruck Dileitungen auf Leckage prüfen Ülstand Prüfen Nachlaufzen Üls	Typ: 12V4000 Nr.: 526100947	Nr.: 6725285A001			Typ: Nr.: E020 2	Typ: Nr.: E02022S/01004-02			
Mötorlöstand prüfen Drehzahlregler Ölstand prüfen Einspritzsystem auf Leckage prüfen Ölstand Turbolader prüfen Ülstand In Ordnung I © = defekt) Automatikbetrieb/Netzausfalltest Netzparallelbetrieb/ÜSY Lastübernahme S Probelauf m. Lastwiderstand kW Kontrolle bei Betrieb (V = geprüft und in Ordnung I X = nachjustiert/instandgesetzt und in Ordnung I O = defekt) Anlasser – Luft Elektro Betriebsmeldungen Reglerfunktion Rückschaltverzögerung S Prequenz Nachlaufzeit min Leistung min kW max kW Öldruck Dileitungen auf Leckage prüfen Ülstand Prüfen Nachlaufzen Üls	Kontrolle bei Stillstand (V = geprüf	t und in Ordnung	X = nachjustiert/ins	standges	etzt und in Ordnung	O = defekt			
Leistungsschalter auf Funktion prüfen Drehzahl A500 U/min Anlagenkontrolle Bedienungselemente Motorinstrumente auf Funktion prüfen Anlagenreinigung Betriebsstd. nach Probelauf: A559 h Startimpulse nach Probelauf: A64 Raumtemperatur:	Drehzahlregler Ölstand prüfen Einspritzsystem auf Leckage prüfen Ölstand Turbolader prüfen Luftfilter prüfen Abgasanlage entwässern Vorheizungsfunktion Leckagesonden prüfen Batteriedaten an der Batterie lesbar Sicherheitsdatenbl. Batterie vorhanden Betriebsstd. vor Probelauf: Betriebsprüfung (v = geprüft und in Automatikbetrieb/Netzausfalltest Netzparallelbetrieb/ÜSY Kontrolle bei Betrieb (v = geprüft ur Anlasser – Luft Elektro Reglerfunktion Kompensator Kühlwassersystem auf Leckage prüfen Einspritzleitungen auf Leckage prüfen	Kühlwassersy Kühlwassersy Vorschmierur Tank und Zule Kompressor Batteriezusta Batterieladeg Vorglüheinric Ölfester Anstr Akkulampe pi h Startimpulse Ordnung X = nate Hand/Probebe Lastübernahn d in Ordnung X Betriebsmeldt Rückschaltver Nachlaufzeit Öldruck Öltemperatur Kühlwasserter Kühlwasserter Kühlwasserter Ladeluftdruck Abgastemperat Drehzahl Motorinstrume	vstem auf Leckage protand prüfen ng prüfen ng prüfen nd	üfen V üfen V üfen V üfen V üfen V setzt und setzt und setzt v setzt v setzt und setzt v setzt und setzt v setzt v setzt und setzt v setzt	Kontroll-Lampen Anzeigeninstrumen Anzeigeninstrumen Nebenantriebe Ful Kabelkanäle prüfe Generator Sichtpri Aggr. Befestigungs Raumheizung prüfe Sicherheitsschilder Gehörschutz vorha HO-MA Anlagenaut Raumtemperatur: in Ordnung O = 0 Überwachung ein Probelauf m. Lastwick und in Ordnung Spannung Frequenz Leistung min. Strom L1 Leistungsfaktor Fankinhalt V Batterieladespannun Stopmagnet/Betrieb Nachlauf – Turbo Z Anlagenkontrolle Anlagenreinigung	nte prüfen nktionsprüfung n ifung schrauben prü en vorhanden nden kleber vorhan defekt) derstand D = defekt) kW max. L2 ng smagnet	g g G G G G G G G G G G G G G G G G G G		





